

Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb/ Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu

XX = AA,AD

1	A 963 131 NU
4	A 963 132 NU
8	A 963 143 NU
9	A 963 146 NU
10	A 963 147 NU
14	A 960 890 NU
16	A 960 891 NU
17	A 960 706 NU
20	A 960 500 NU
21	A 963 335 NU
22	A 860 700 NU
23	A 960 893 XX
24	A 960 895 NU
25	A 962 390 XX
26	A 963 309 NU
27	A 963 054 NU
28	A 963 227 XX
29	A 960 704 NU
	A 962 476 NU
30	A 960 705 XX







CERAMIX BLUE


A 5666 ..


0111 / A 866 380
(+ A 865 612)
Made in Germany




Ideal Standard
Roentgenstrasse 9
54516 Wittlich
Germany









		0 ºC	1 ºC	2 ºC	3 ºC	4 ºC	5 ºC	6 ºC	7 ºC	8 ºC	9 ºC
0,3 MPa 3 bar	50ºC	16ºC	49,5	49,5	48	46	42,5	41	37	33,5	31	28
	65ºC	16ºC	65	65	63,5	60,5	57	53,5	49	44,5	39	34,5
	81ºC	16ºC	81	81	78,5	73	69	63,5	56	49	42,5	36







P	bar	0,5 — MAX. 10	1 — 5	Q (3 bar)
T	°C	MAX. 80	55 — 65	l/min
				25