


Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb/ Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu

XX = AA,AD


1	A 963 313 XX
2	A 963 054 NU
3	A 963 309 NU
4	B 960 862 XX
6	A 963 314 NU
7	A 963 785 NU
9	A 962 370 NU
11	A 960 911 NU
12	A 963 807 NU
13	A 963 693 XX
14	A 960 932 XX
16	A 963 696 NU
18	A 963 357 XX
19	A 963 404 NU
20	A 961 230 XX








			1	2	3	4	5	6	7	8
			°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
P	50°C	15°C	47,4	47	44,5	39,9	35,7	33,9	30,7	29,6
0,3 MPa 3 bar	65°C	15°C	61,3	60,7	57,2	50,6	44,6	41,9	37,4	35,9
	85°C	15°C	79,8	79	74	64,8	56,4	52,7	46,3	44,3



CERAMIX BLUE


A 5654 ..


0114 / A 866 454
(+ A 865 612)
Made in Germany





Ideal Standard International BVBA
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium


www.idealstandardinternational.com























P	bar	0,5 — MAX. 10	1 — 5	Q (3 bar)
T	°C	MAX. 80	55 — 65	l/min
				11

