



Produktmerkmale

- zur schnellen und einfachen Auslesung von Messpunkten durch das CONTROL-PLUS Handmessgerät
- geeignet f
 ür den Anschluss der Messarmaturen und -komponenten Figuren 138 4G, 138 00 006, 628 0G, T5100 140 00
- zur Wandmontage geeignet



Zubehör

- Kabel M12x1 mit losen Litzen, Figur 138 00 012
- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00